

# Trasmettitori di pressione per applicazioni industriali Tipo MBS 32 e MBS 33

#### Caratteristiche



- Progettato per l'uso in ambienti industriali particolarmente esigenti
- Omologazione CE: Protezione EMC secondo la direttiva EU EMC
- Corpo e parti a contatto con il mezzo in acciaio inox (AISI 316L)
- Con compensazione della temperatura e calibratura laser
- Segnali d'uscita:
  - MBS 32: 0-5 V, 1-5 V, 1-6 V or 0-10 V c.c.
  - MBS 33: 4-20 mA
- · Ampia gamma di attacchi di pressione
- · Collegamento elettrico con cavo o connettore

#### Descrizione

Il trasmettitore standard MBS 32 e MBS 33 è progettato per l'utilizzo in quasi tutte le applicazioni industriali, a garanzia di una affidabile misurazione della presione anche in condizioni di esercizio gravose.

L'ampio programma di produzione copre i più diffusi segnali di uscita per misure di pressione relative o assolute nei campi da 0-1 a 0-600 bar, ordinabile con differenti attacchi di pressione e di connessione elettrica.

Eccellente resistenza alle vibrazioni, costruzione robusta, ed un alto grado di protezione EMC/EMI ne fanno un trasmettitore atto a soddisfare i più severi requisti dell'industria moderna.

## Ordinazione di versioni standards

MBS 33 per misura della pressione assoluta Segnale d'uscita: 4-20 mA

| Attacco di<br>pressione | Campo di misura P <sub>abs</sub><br>[bar] | EN 175301-803 versioni con<br>connettore, Pg 9 |          | Versioni con      | cavo (2 m) |
|-------------------------|---|--|----------|-------------------|------------|
|                         |   | Tipo   | Codice   | Tipo              | Codice     |
|                         | 0-1                                       | MBS 33-1021-1AB08                              | 060G3036 | MBS 33-1021-3AB08 | 060G3086   |
| G 1/2 A<br>(EN 837)     | 0-1.6                                     | MBS 33-1221-1AB08                              | 060G3037 | MBS 33-1221-3AB08 | 060G3087   |
|                         | 0-2.5                                     | MBS 33-1421-1AB08                              | 060G3038 | -                 | -          |
|                         | 0-4                                       | MBS 33-1621-1AB08                              | 060G3039 | MBS 33-1621-3AB08 | 060G3089   |
|                         | 0-6                                       | MBS 33-1821-1AB08                              | 060G3040 | MBS 33-1821-3AB08 | 060G3090   |
|                         | 0-10                                      | MBS 33-2021-1AB08                              | 060G3041 | MBS 33-2021-3AB08 | 060G3091   |
|                         | 0-16                                      | MBS 33-2221-1AB08                              | 060G3042 | MBS 33-2221-3AB08 | 060G3092   |
|                         | 0-25                                      | MBS 33-2421-1AB08                              | 060G3043 | -                 | -          |



## Scheda tecnica

## Trasmettitore di pressione per applicazioni industriali, tipo MBS 32 e MBS 33

# Ordinazione di versioni standards

MBS 33 per misura della pressione relativa Segnale d'uscita: 4-20 mA

| Attacco di          | Campo di misura      | • |          | Versioni con cavo (2 m) |          |
|---------------------|----------------------|---|----------|-------------------------|----------|
| pressione           | P <sub>e</sub> [bar] | Tipo                                    | Codice   | Tipo                    | Codice   |
|                     | 0-1                  | MBS 33-1011-1AB08                       | 060G3006 | MBS 33-1011-3AB08       | 060G3056 |
|                     | 0-1.6                | MBS 33-1211-1AB08                       | 060G3007 | -                       | -        |
|                     | 0-2.5                | MBS 33-1411-1AB08                       | 060G3008 | MBS 33-1411-3AB08       | 060G3058 |
|                     | 0-4                  | MBS 33-1611-1AB08                       | 060G3009 | MBS 33-1611-3AB08       | 060G3059 |
|                     | 0-6                  | MBS 33-1811-1AB08                       | 060G3010 | MBS 33-1811-3AB08       | 060G3060 |
|                     | 0-10                 | MBS 33-2011-1AB08                       | 060G3011 | MBS 33-2011-3AB08       | 060G3061 |
| G 1/2 A<br>(EN 837) | 0-16                 | MBS 33-2211-1AB08                       | 060G3012 | MBS 33-2211-3AB08       | 060G3062 |
|                     | 0-25                 | MBS 33-2411-1AB08                       | 060G3013 | MBS 33-2411-3AB08       | 060G3063 |
|                     | 0-40                 | MBS 33-2611-1AB08                       | 060G3014 | MBS 33-2611-3AB08       | 060G3064 |
|                     | 0-60                 | MBS 33-2811-1AB08                       | 060G3015 | MBS 33-2811-3AB08       | 060G3065 |
|                     | 0-100                | MBS 33-3011-1AB08                       | 060G3016 | -                       | -        |
|                     | 0-160                | MBS 33-3211-1AB08                       | 060G3017 | MBS 33-3211-3AB08       | 060G3067 |
|                     | 0-250                | MBS 33-3411-1AB08                       | 060G3018 | MBS 33-3411-3AB08       | 060G3068 |
|                     | 0-400                | MBS 33-3611-1AB08                       | 060G3019 | MBS 33-3611-3AB08       | 060G3069 |
|                     | 0-600                | MBS 33-3811-1AB08                       | 060G3020 | -                       | -        |

MBS 32 per misura della pressione assoluta Segnale d'uscita: 0-10 V

| Attacco di | Campo di misura        | EN 175301-803 versione con connettore, Pg 9 |          |  |
|------------|------------------------|---|----------|--|
| pressione  | P <sub>abs</sub> [bar] | Tipo  | Codice   |  |
|            | 0-1                    | MBS 32-1025-1AB08                           | 060G1264 |  |
|            | 0-1.6                  | MBS 32-1225-1AB08                           | 060G3050 |  |
|            | 0-2.5                  | MBS 32-1425-1AB08                           | 060G1266 |  |
| G 1/2 A    | 0-4                    | MBS 32-1625-1AB08                           | 060G1267 |  |
| (EN 837)   | 0-6                    | MBS 32-1825-1AB08                           | 060G1268 |  |
|            | 0-10                   | MBS 32-2025-1AB08                           | 060G1269 |  |
|            | 0-16                   | MBS 32-2225-1AB08                           | 060G1270 |  |
|            | 0-25                   | MBS 32-2425-1AB08                           | 060G1271 |  |

MBS 32 per misura della pressione relativa Segnale d'uscita: 1-6 V or 0-10 V EN 175301-803 connettore, Pg 9

| Attacco di<br>pressione | Campo di misura      | sura Segnali d'uscita1-6 V c.c. |          | Segnali d'uscita 0-10 V c.c. |          |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|------------------------------|----------|
|                         | P <sub>e</sub> [bar] | Tipo                            | Codice   | Tipo                         | Codice   |
|                         | 0-1                  | -                               | -        | MBS 32-1015-1AB08            | 060G1222 |
|                         | 0-1.6                | -                               | -        | MBS 32-1215-1AB08            | 060G1223 |
|                         | 0-2.5                | -                               | -        | MBS 32-1415-1AB08            | 060G1224 |
|                         | 0-4                  | MBS 32-1614-1AB08               | 060G3285 | MBS 32-1615-1AB08            | 060G1225 |
|                         | 0-6                  | -                               | -        | MBS 32-1815-1AB08            | 060G1226 |
|                         | 0-10                 | MBS 32-2014-1AB08               | 060G3079 | MBS 32-2015-1AB08            | 060G2085 |
|                         | 0-16                 | MBS 32-2214-1AB08               | 060G1286 | MBS 32-2215-1AB08            | 060G1228 |
| G 1/2 A<br>(EN 837)     | 0-25                 | MBS 32-2414-1AB08               | 060G1287 | MBS 32-2415-1AB08            | 060G1229 |
| (EN 637)                | 0-40                 | MBS 32-2614-1AB08               | 060G1288 | MBS 32-2615-1AB08            | 060G1239 |
|                         | 0-60                 | -                               | -        | MBS 32-2815-1AB08            | 060G1249 |
|                         | 0-100                | MBS 32-3014-1AB08               | 060G1290 | -                            | -        |
|                         | 0-160                | -                               | -        | MBS 32-3215-1AB08            | 060G1260 |
|                         | 0-250                | -                               | -        | MBS 32-3415-1AB08            | 060G1261 |
|                         | 0-400                | -                               | -        | MBS 32-3615-1AB08            | 060G1262 |
|                         | 0-600                | MBS 32-3814-1AB08               | 060G1294 | MBS 32-3815-1AB08            | 060G1263 |

IC.PD.P20.X1.06/520B2426



#### Scheda tecnica

## Trasmettitore di pressione per applicazioni industriali, tipo MBS 32 e MBS 33

## Dati tecnici

## Prestazioni (EN 60770)

| Precisione (incl. non-linearità, isteresi e r | ±0.3% FS (tip.)<br>±0.8% FS (max.)             |            |
|---|--|------------|
| Non-linearità BFSL (conformità)               | ≤ ±0.2% FS                                     |            |
| Isteresi e ripetibilità                       |  | ≤ ±0.1% FS |
| Variazione del punto zero per effetti terr    | ≤ ±0.1% FS/10K (tip.)<br>≤ ±0.2% FS/10K (max.) |            |
| Variazione dello span per effetti termici     | ≤ ±0.1% FS/10K (tip.)<br>≤ ±0.2% FS/10K (max.) |            |
| Tompo di visposto                             | Liquidi con viscosità < 100 cSt                | < 4 ms     |
| Tempo di risposta                             | Aria e gas                                     | < 35 ms    |
| Pressione di sovraccarico (statico)           | 6 × FS (max. 1500 bar)                         |            |
| Pressione di scoppio                          | > 6 × FS (max. 2000 bar)                       |            |
| Durabilità, P: 10-90% FS                      | >10×10 <sup>6</sup> ciclo                      |            |

#### Caratteristiche elettriche

|   | Segnale d'uscita nominale (protezione da cortocircuiti) |                              |                              |  |
|---|---|------------------------------|------------------------------|--|
|   | 4 – 20 mA   | 0 - 5, 1 - 5, 1 - 6 V        | 0 - 10 V                     |  |
| Tensione di alimentazione [U <sub>B</sub> ],<br>protezione antipolarità | 10 → 30 V   | $9 \rightarrow 30 \text{ V}$ | 15 → 30 V                    |  |
| Alimentazione - consumo di corrente                                     | -   | ≤ 5 mA                       | ≤ 8 mA                       |  |
| Dipendenza dalla tensione di alimentazione                              | ≤ ±0.05% FS/10 V  |                              |                              |  |
| Limitazione di corrente   | 28 mA (tip.)  | -                            |                              |  |
| Impedenza di uscita   | <b>-</b> ≤ 25Ω  |                              | 25Ω                          |  |
| Carico [R <sub>L</sub> ] (carico a 0V)                                  | $R_{L} \le (U_{B}-10V)/0.02A$                           | $R_L \ge 10 \text{ k}\Omega$ | $R_L \ge 15 \text{ k}\Omega$ |  |

## Condizioni ambientali

| Temperatura del mezzo                          | -40 → +85°C                           |                                |                                |  |  |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Temperatura ambiente (                         | a seconda dell'attacco e              | lettrico)                      | vedi pagina 4                  |  |  |
| Temperatura compensa                           | ta                                    |                                | 0 → +80°C                      |  |  |
| Temperatura di trasport                        | 0                                     |                                | -50 → +85°C                    |  |  |
| Emissioni EMC                                  |                                       |                                | EN 61000-6-3                   |  |  |
| Immunità EMC                                   |                                       |                                | EN 61000-6-2                   |  |  |
| Resistenza di isolamento                       | > 100 MΩ a 100 V                      |                                |                                |  |  |
| Test frequenza di rete                         |                                       |                                | SEN 361503                     |  |  |
| 6. 1.11  | C                                     | 15.9 mm-pp, 5 Hz-25 Hz         | IEC 60068-2-6                  |  |  |
| Stabilità alle vibrazioni                      | Stabilità alle vibrazioni Sinusoidale |                                | IEC 00008-2-0                  |  |  |
|  | Casuale                               | 7.5 g <sub>rms,</sub> 5Hz-1kHz | IEC 60068-2-34, IEC 60068-2-36 |  |  |
| Resistenza agli urti                           | Urto                                  | 500 g / 1 ms                   | IEC 60068 - 2 - 27             |  |  |
| nesisteriza agii urti                          | Caduta libera                         |                                | IEC 60068 - 2 - 32             |  |  |
| Protezione (a seconda dell'attacco elettrico ) |                                       |                                | vedi pagina 4                  |  |  |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                     | Parti a contatto con il mezzo | EN 10088-1; 1.4404 (AISI 316 L) |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Materiali                           | Protezione                    | EN 10088-1; 1.4404 (AISI 316 L) |
|                                     | Attacchi elettrici            | vedi pagina 4                   |
| Peso (a seconda dell'attacco di pre | 0.2 - 0.3 kg                  |                                 |

IC.PD.P20.X1.06/520B2426


#### Scheda tecnica

#### Trasmettitore di pressione per applicazioni industriali, tipo MBS 32 e MBS 33


## Ordinazione di versioni speciali

#### Versioni preferite

Possono essere selezionate combinazioni non standard. In questo caso potrebbe rendersi necessaria l'ordinazione di quantità minime. Per maggiori informazioni o per richiedere altre versioni contattare il proprio rappresentante Danfoss locale.



#### Dimensioni/ combinazioni



4 IC.PD.P20.X1.06/520B2426



## Collegamenti elettrici

| Tipo di codice pagina 3                           |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 1   | 2   |  |  |  |
| EN 175301-803, Pg9                                | Cavo schermato 2 m                                    |  |  |  |
| **************************************            |   |  |  |  |
| Temperatura ambiente                              |   |  |  |  |
| -40 a +85 °C                                      | -30 a +85 °C  |  |  |  |
| Protezione  |   |  |  |  |
| IP 65   | IP 67   |  |  |  |
| Materiali   |   |  |  |  |
| Poliammide vetrinato, PA 6.6                      | Cavo in poliolifina con tubo PE antirestringimento    |  |  |  |
| Attacco elettrico, uscita 4-20 mA (2 cavi)        |   |  |  |  |
| Polo 1: Alimentazione+                            | Cavo marrone: Alimentazione+                          |  |  |  |
| Polo 2: Alimentazione÷                            | Cavo nero: Alimentazione÷                             |  |  |  |
| Polo 3: Non utilizzato                            | Cavo rosso: Non utilizzato                            |  |  |  |
| Terra: collegata al corpo del trasmettitore MBS   | Arancione: Nonutilizzato                              |  |  |  |
|   | Schermo: non collegato al corpo del trasmettitore MBS |  |  |  |
| Attacco elettrico, uscita 0-5V, 1-5V, 1-6V, 0-10V |   |  |  |  |
| Polo 1: Alimentazione+                            | Cavo marrone: Uscita                                  |  |  |  |
| Polo 2: Alimentazione÷                            | Cavo nero: Alimentazione÷                             |  |  |  |
| Polo 3: Uscita                                    | Cavo rosso: +supply                                   |  |  |  |
| Terra: collegata al corpo del trasmettitore MBS   | Arancione: Non utilizzato                             |  |  |  |
|   | Schermo: non collegato al corpo del trasmettitore MBS |  |  |  |